



## おもちゃ病院 修理カルテ 修理対応記録

|                  |                      |         |
|------------------|----------------------|---------|
| 受付No. : 7-01-④   | 受付日 7月15日            | 修理担当：繁富 |
| 依頼者名： N、S 様      | 依頼者住所：枚方市長尾北町        |         |
| おもちゃ名            | プラレール 機関車ジェームス       |         |
| 申告内容             | 連結器が破損（過去に修理交換している）  |         |
| 故障原因             |                      |         |
| 当日処置             |                      |         |
| 修理対応経過<br>修理内容など | 新たに連結器を作成し交換した（下図参照） |         |
| 修理結果             | 修理完了                 |         |
| 費用請求             | なし                   |         |

修理品写真（外観、故障箇所、修理箇所 など） その他特記事項



新規作成の連結器（概略図）  
材質は2mm厚の塩ビシート