

おもちゃ病院 修理カルテ 修理対応記録


受付No. :	7-02-②	受付日	7月20日	修理担当	東郷
依頼者名 :	T,K 様	依頼者住所 : 枚方市新之栄町			
おもちゃ名	わくわく森のどうぶつランド (株式会社ツヤマ製)				
申告内容	電池を交換できない				
故障原因	電池ボックスマイナス側の錆・腐食、はんだ付け部分の断線				
当日処置	(ボランティアセンター預かり品)				
修理対応経過 修理内容など	マイナス電池端子の腐食 → 端子の付け替え はんだ付け部分の断線、他にも切れかかり部分2カ所 → リード線の付け替え、再はんだ付け 電池が交換できないというのは、端子がさび付いて動かなくなった とのことと思われる。(電池2個の内1個は電圧ゼロ)				
修理結果	修理完了				
費用請求	なし				

修理品写真 (外観、故障箇所、修理箇所 など) その他特記事項



基板内部とスイッチ裏側

4種類のボタンを押すと、音楽が鳴り、動物が動く、
モーターでカムギアを回して、動物を動かしている。



カムギア



マイナス側電池端子の青錆、線の外れ